

## 中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司马尔康加油站

### 竣工环境保护验收组意见

2018年10月12日，中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司在成都主持召开了马尔康加油站竣工环境保护验收会议，参加会议的有中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司、四川中衡检测技术有限公司、环评单位以及特邀专家（参会人员名单附后）。与会代表听取了四川中衡检测技术有限公司对验收监测报告表的汇报，经过认真审查，形成了以下验收组意见。

#### 一、工程建设基本情况

##### （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：四川省阿坝州马尔康县美谷路212号

项目性质：新建

建设规模：年销售汽油2750t、柴油2800t

建设内容：该加油站为二级加油站，项目主体工程包括建设4台双品双枪潜油泵加油机，6个钢质埋地卧式油罐、总容积145m<sup>3</sup>，1个611m<sup>2</sup>罩棚；辅助工程包括卸车点和加油车道等；公用工程有给排水系统、供电系统、安全消防系统；环保工程为环保沟、隔油池等；办公生活设施主要是建筑面积60m<sup>2</sup>的站房、330m<sup>2</sup>的生活用房。

工程组成：主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公及生活设施。

##### （二）建设过程及环保审批情况

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司马尔康加油站于马尔康加油站始建于1992年，2003年进行了改扩建，2017年完成了油气回收系统的改造，2018年9月完成了环保沟和隔油池的整改工作。

2015年11月四川省地质工程勘察院编制完成该项目环境影响报告表；2015年12月18日，阿坝藏族羌族自治州环境保护局以阿州环审批（2015）95号文下达了审查批复。

### （三）投资情况

项目总投资146.4万元，其中环保投51万元，环保投资占总投资比例为34.8%。

### （四）验收范围

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司马尔康加油站验收范围有主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公及生活设施。目前加油站未整改双层罐、未设置地下水监控井，待完工后，另行验收。

## 二、工程变动情况

表1 项目变动情况汇总

类别	环评要求	实际建设	变动情况说明
主体工程	卧式埋地式储油钢罐6个，容积为30m <sup>3</sup> 的-10#柴油1座、0#柴油1座、93#汽油2座、97#汽油1座，25m <sup>3</sup> 的98#汽油1座，总容积145m <sup>3</sup> （柴油折半计）	埋地卧式储油罐6座，其中0#柴油2座，容积为30m <sup>3</sup> ；95#汽油1座，容积为30m <sup>3</sup> ；92#汽油2座，容积为30m <sup>3</sup> ；98#汽油1座，容积为25m <sup>3</sup> ，总容积为145m <sup>3</sup> （柴油折半计）	因国家实施国五标准，汽油油号发生变化。
环保工程	预处理池1座，容积5m <sup>3</sup>	项目未设置厕所，依托市政公用的厕所、预处理池。	/
	设置在配套用房内，要求按照相关要求整改，做到地面防渗、防雨、防水，并设置标识。	设置了危废暂存箱，并做好了防渗、防雨、防漏措施，设置了危废标识牌。	加油站无剩余独立的房间。
	隔油池（5m <sup>3</sup> ）	隔油池（2m <sup>3</sup> ）	中石油岷江分公司统一建设，目前所建隔油池能满足加油站雨水隔油所需
	环保收集沟（180m）	环保收集沟（40m）	加油站地势存在高差，在地势较低侧修建环保沟，保证含油雨水收集

项目实际设置的危废暂存间位置、环保沟长度、隔油池容积、预处理池、汽油油号与原环评不一致。其中环保沟长度变短、隔油池容积减小，根据加油站运行情况，目前环保沟、隔油池能够满足加油站含油雨水处理，不会增加污染物排

放量，满足环保治理要求，因此项目以上变更不属于重大变更，可进行竣工环境保护验收。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

本项目排放的废水主要是生活污水，其主要污染物有 pH、COD、SS、NH<sub>3</sub>-N 等。本项目依托市政公用的厕所、预处理池，生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网，最终排入梭磨河。

本项目设隔油池 1 座用来处理含油雨水，容积约 2m<sup>3</sup>，站内含油雨水通过雨水环保沟收集后，经隔油池去除浮油后排入梭磨河。

#### （二）废气

本项目大气污染物主要来源于厨房产生的油烟、汽油的挥发烃类气体和汽车尾气、柴油发电机燃烧废气。

（1）油烟废气：食堂共 6 人就餐，产生的油烟量较小，产生的油烟对周围环境的影响较小。

（2）汽油挥发烃类气体：采用埋地储油罐，储罐密闭，减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质，卸油口设置了一次油气回收装置。

加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，一定程度上减少了非甲烷总烃的排放，且加油机安装了二次油气回收装置。

（3）柴油发电机燃烧废气：柴油发电机设置在专用的发电机房内，仅临时停电使用，使用频率较低，且采用 0#柴油作为燃料，0#柴油属清洁能源，发电机燃烧废气通过排气管道引至站房后排放。

(4) 汽车尾气：加油站来往汽车较多，进出时排放汽车尾气，主要污染物为 CO、HC。进出站内的汽车停留时间较短，通过加强对进出车辆的管理，禁止频繁启动，减小汽车尾气对周围环境的影响。

### (三) 噪声

本项目产生的噪声主要为设备噪声、进出车辆噪声及加油站人群活动噪声。

治理措施：选用低噪设备、合理布局、采取减振措施、加强管理、禁止鸣笛等措施。

### (四) 固体废物

项目营运期固体废物主要为员工及司乘人员生活垃圾、隔油池油水混合物、废河沙、油罐清洗废液及部分沾油废物（含油棉纱、手套）。

治理措施：

(1) 生活垃圾产生量为 2.1t/a，采用袋装和桶装分类收集后由环卫部门统一集中处理。

(2) 隔油池废油产生量为 0.06t/a，集中收集于危废暂存箱，交由四川省中明环境治理有限公司处理。

(3) 沾油废河沙：产生量约 0.4t/a，集中收集于危废暂存箱，交由四川省中明环境治理有限公司处理。

(4) 沾油废物（含油棉纱、手套）产生量为 0.05t/a，集中收集于危废暂存箱，交由四川省中明环境治理有限公司处理。

(5) 油罐清洗废液产生量为 0.03t/4~5a，由油罐清洗单位（成都市蒲江县油库建筑安装工程有限公司）回收处理。

## 四、环境保护设施监测及检查情况

(1) 废水：本项目依托市政公用的厕所、预处理池，生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网，最终排入梭磨河，因此，此次验收未对污水排放情况进行监测。

(2) 废气：布设的 4 个无组织浓度排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表 2 无组织排放浓度限值，同时满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 中其他行业无组织排放监控浓度限值。

(3) 地表水：满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表 1 中Ⅲ类标准。

(4) 噪声：加油站北侧、东侧、南侧厂界环境噪声测点昼夜间等效连续 A 声级能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准，加油站西侧，由于紧邻 317 国道，受来往车流量影响，加油站西侧厂界噪声昼间等效连续 A 声级不能满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。

(5) 固体废弃物排放情况：生活垃圾集中收集后由环卫部门统一集中处理。废河沙、隔油池废油、沾油废物集中收集于危废暂存间，交由四川省中明环境治理有限公司统一处理。油罐清洗废液交由油罐清洗单位（成都市蒲江县油库建筑安装工程有限公司）处理。

## 五、验收结论

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司马尔康加油站环保审批手续完备，配套的环保设施及措施已按环评要求建成和落实，环保管理符合相关要求，所测污染物满足相应标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。

## 六、建议

(1) 按环评要求，严格落实各项事故及风险防范措施，设置可燃气体报警监测器、火灾报警系统。严格按照应急预案中各项措施，定期进行演练。

(2) 加强隔油池管理。定期清理隔油池废油，建立清运记录，以备主管部门检查。

(3) 加强对各项环保设施的日常管理和维护，确保各项污染物长期稳定达标排放，进一步加强固体废物的分类贮存、运输、处理等过程的管理，防止造成二次污染。

(4) 本项目未整改储罐区双层罐、未设置地下水监控井，须按照中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司计划，限期整改，完工后另行验收。

中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司

2018年10月12日



中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司马尔康加油站

竣工环境保护验收组信息表

验收小组	姓名	单位	职称	签字	联系电话
组长	陈昱智	中国石油四川岷江销售分公司		陈昱智	13980008339
专家	陈昱光	电子设计研究院	高工	陈昱光	13808089760
	孙敏	省环科院	高工	孙敏	13185855553
	杨永清	四川双环环境公司	高工	杨永清	13808199390
参会人员	王博	中国石油四川岷江销售分公司		王博	18000570285
	赵海岩	中国石油四川岷江销售分公司		赵海岩	15228935188
	杜本志	四川省地质工程勘察院		杜本志	
	陈波	中核集团	高工	陈波	13908074307
	王文超	四川中衡检测技术有限公司		王文超	18016130521